



Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
MD/40706/2023/930
14. 2. 2024

Naše čj / značka
SBS 09248/2024
SZ SBS 07013/2024/2

Vyřizuje/linka
Ing. Křístek/596100264

V Praze
18. 3. 2024

Stanovisko k žádosti o rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o hornickou činnost nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem

Český báňský úřad v Praze (dále jen „ČBÚ“) Vám, na základě Vaší výše uvedené žádosti, evidované na ČBÚ pod č. j. SBS 07013/2024 ze dne 14. 2. 2024 sděluje, že stavební objekt SO 3-11-01.3 ŽST Chotěšov, železniční spodek-úprava důlních šachet na deponii zemin (dále jen „stavební objekt“), nepodléhá správnímu řízení ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“).

Z obsahu Vaší žádosti a zjištění ČBÚ z jeho úřední činnosti a konzultací s místně příslušným obvodním báňským úřadem vyplývá, že v případě jámy Masaryk I a jámy Masaryk II se jedná o hlavní důlní díla, která však již byla v minulosti řádně zlikvidována na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dříve OBÚ v Plzni), č. j. 2229-510.I/II/Šmi/Liš ze dne 5. 8. 2005 (jáma Masaryk I), a č. j. 3270-510.1/Skl/Liš/II/03 ze dne 21. 11. 2003 (jáma Masaryk II), a to ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o doplnění v 60. letech provedené likvidace jam, a to dosypáním stvolu jam až po zásypový otvor a zhotovením v pořadí již druhé betonové krycí desky na povrchu o rozměrech 9,0 m x 9,0 m x 0,45 m, ve kterých je odplyňovací komínek a dosypávací otvor o rozměrech 0,60 m x 0,60 m (jáma Masaryk I) a 0,5 m x 0,5 m (jáma Masaryk II). Dle evidence MŽP je správcem předmětných důlních děl organizace ZUD a.s., se sídlem Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, IČO 49789911.

Ve Vámi popisovaném případě, dle rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“, které vydal Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod čj. KUJCK 1083902/2023, ze dne 6. 9. 2023, se v případě výše uvedeného stavebního objektu jedná o plánované úpravy v minulosti již řádně zlikvidovaných hlavních důlních děl. Přesypání obou jam je možné provést při splnění opatření uvedených ve znaleckém posudku „*Posouzení možnosti překrytí jak Masaryk I a Masaryk II, k. ú. Zbůch inertním materiálem a stanovení podmínek pro bezpečné využívání povrchu nad překrytými jámami*“, zpracovaného znalcem v oboru bezpečnost práce Ing. Jiřím Růžičkou, CSc., dne 22. 2. 2020, který je zapsán ve znaleckém deníku pod položkou 1476 - 07/2020. Těmito úpravami nebude dotčeno ustanovením § 16 odst. 5 vyhlášky č. 52/1997 Sb., a i nadále bude zachována možnost provádět kontrolu jam správcem předmětných

důlních děl. Z uvedeného popisu je zřejmé, že nedojde k zásahu do již likvidovaných částí důlních děl a nejedná se tudíž o hornickou činnost podléhající povolení realizace úprav obvodním báňským úřadem.

Nicméně je třeba závěrem podotknout, že i když stavební objekt nepodléhá správnímu řízení ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., **je povinností správce předmětných zlikvidovaných důlních děl zahájení prací na stavebním objektu ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu** v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

ČBÚ rozhodne o tom, zda se jedná o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pouze v případě pochybností, které však s ohledem na shora uvedené důvody a na znění ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. v tomto případě nenastaly.

S pozdravem

Ing. Dušan Havel, MPA
ředitel odboru hornictví

(podepsáno elektronicky)

Na vědomí:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 2730/11, 301 00 Plzeň